# Übergabeprotokoll

## Fahrzeug



| | |
|---|---|
| Hersteller: | Skoda |
| Modell: | Octavia |
| ID/Ref.-No.: | 25580 / LA19962_T |
| Kilometer: | 46.229 km |
| Zulassungsdatum: | 01.01.2023 |

## Zustand

| | |
|---|---|
| Schmutziges Fahrzeug | ✔ |

## Schäden

| | |
|---|---|
| Kotflügel li<br>Delle |  |
| Heckdeckel<br>Kratzer |  |
| Stoßfänger hi<br>Kratzer |  |
| Stoßfänger hi<br>Kratzer |  |
| Schweller re.<br>Kratzer |  |
| Tür hi. Re.<br>Kratzer |  |
| Tür hi. Re.<br>Kratzer |  |
| Tür vo. Re<br>Kratzer |  |
| Kotflügel re<br>Kratzer |  |
| Kotflügel re<br>Kratzer + Delle |  |
| Aussenspiegel re<br>Kratzer |  |
| Stoßfänger vo<br>Kratzer |  |
| Motorhaube<br>Kratzer |  |
| Motorhaube<br>Delle |  |
| Seitenteil hi. Li.<br>Kratzer + Delle |  |



Copyright © 2025




Fahrzeug Beauty Shot




Fahrzeug Vorderseite



Copyright © 2025




Fahrzeug Rückseite




Fahrzeug links



Copyright © 2025



Fahrzeug rechts




Fahrzeug Tachostand



Copyright © 2025



Fahrzeug Innenansicht



Fahrzeug Rückbank



Copyright © 2025



Fahrzeug Kofferraum



Copyright © 2025




Kotflügel li Delle



Heckdeckel Kratzer



Copyright © 2025



Stoßfänger hi Kratzer



Stoßfänger hi Kratzer



Copyright © 2025



Schweller re. Kratzer



Tür hi. Re. Kratzer



Copyright © 2025



Tür hi. Re. Kratzer



Tür vo. Re Kratzer



Copyright © 2025




Kotflügel re Kratzer




Kotflügel re Kratzer + Delle



Copyright © 2025



Aussenspiegel re Kratzer



Stoßfänger vo Kratzer



Copyright © 2025



Motorhaube Kratzer



Motorhaube Delle



Copyright © 2025



Seitenteil hi. Li. Kratzer + Delle



Tür vo. Li. Beschädigt



Copyright © 2025



Dach Beschädigt



Heckdeckel Beschädigt



Copyright © 2025